

# بۇنىڭلۇ ئەمەنلىقى

بخش اول

ئەمەنلىقى

- ASN      • SDR      • BFR
- ASN      • SVR      • LMR
- SPR      • OLM      • OVM
- TPR      • MMP      • UVM
- TDP      • EFZ      • OCM
- TPM      • CT      • UCM



بۇنىڭلۇ

[www.borna-co.com](http://www.borna-co.com)

- تشخیص تغییر توالی فاز
- تشخیص قطع یک فاز
- تشخیص عدم تقارن و لتاژ سه فاز
- تشخیص کاهش ولتاژ شبکه
- قابلیت انتخاب زمان پس از رفع خطا
- دارای سیگنال‌های نمایشگر تغذیه ورودی، حالت عادی (وصل خروجی)، توالی فاز، عدم تقارن و لتاژ سه فاز، افت ولتاژ، افزایش ولتاژ

#### ۷ اصول کار

پس از وصل نول به ترمینال MP و فازها به ترمینال‌های T, S, R دستگاه شروع به کار می‌کند. پس از اتمام زمان انتخاب شده (DELAY) سیگنال OUT روشن شده و رله داخلی دستگاه وصل می‌شود. (اتصال داخلی ترمینال ۱۵ به ۱۶ وصل می‌شود).

■ تذکر: در صورتیکه وضعیت سه فاز عادی نباشد، زمان‌سنجی آغاز نمی‌شود.

در بار پس از برطرف شدن خطا، دستگاه زمان‌سنجی را آغاز می‌کند.

در صورتیکه اشکالی (مانند افت و لتاژ، قطع یک فاز و یا جابجایی فازها) در شبکه سه فاز پدید آید، سیگنال خطای مربوطه روشن شده و همزمان با خاموش شدن سیگنال خروجی، رله داخلی نیز قطع می‌شود (اتصال داخلی ترمینال ۱۵ به ۱۶ وصل می‌شود).

هر بار پس از برطرف شدن خطا، دستگاه زمان‌سنجی را آغاز می‌کند. پس از اتمام زمان انتخاب شده (DELAY) سیگنال OUT روشن شده و رله داخلی دستگاه وصل می‌شود.

(اتصال داخلی ترمینال ۱۵ به ۱۶ وصل می‌شود).

■ تذکر: در صورتیکه هنگام شروع به کار دستگاه خطایی در شبکه سه فاز باشد، سیگنال مربوطه روشن مانده و رله داخلی وصل نمی‌شود.

#### ۸ طریقه نصب و تنظیمات

سه فاز و نول به ترمینال‌های T, S, R و MP و Rله کنترل فاز وصل می‌شوند. ترمینال‌های ۱۵ و ۱۶ مانند شستی استوب در مدار سری می‌شوند.

■ تذکر: کناتک بی‌متال یارله کنترل باربرنا مدل OLM (در صورت وجود) با شستی استوب سری می‌شود.

در صورتیکه پس از نصب دستگاه، سیگنال SEQU (توالی فاز) روشن بود، بایستی جای دو فاز روی ترمینال‌های رله کنترل فاز عرض شود (متلاع R با R عرض شود) تا سیگنال خاموش گردد.

با پیش آمدن هریک از خطاهای مذکور رله داخلی سریعاً قطع می‌شود و پس از برطرف شدن خطا، رله پس از مدت زمانی که توسط دسته DELAY تنظیم می‌شود وصل می‌گردد.

تشخیص عدم تقارن بین ولتاژهای سه فاز توسط دسته ASY.V تنظیم می‌شود.

بطور معمول تنظیم حساسیت روی ۲۰٪ ولت مناسب است.

#### ۹ سیگنال‌های دستگاه

OUT: در صورتیکه ولتاژ عادی باشد و رله خروجی وصل باشد روشن می‌شود.

SEQU: در صورتیکه ترتیب فازهای شبکه عوض شود روشن می‌شود.

VOLT: در صورتیکه ولتاژ سه فاز به کمتر از ۲۰٪ ولت کاهش یابد، روشن می‌شود.

ASY.V: هنگامیکه شبکه دو فاز شده و یا عدم تقارن بین ولتاژ فازها از حد تنظیم شده (توسط دسته ASY.V) بیشتر شود، روشن می‌گردد.

#### ۱۰ هشدار

توجه داشته باشید که رله کنترل فاز مستقیماً سه فاز را قطع و وصل نمی‌کند، بلکه به کناتک‌فرمان قطع و وصل می‌دهد.

وقت شود که نول تابلو دقیقاً به نول شبکه وصل شده باشد.

#### ۱۱ مشخصات فنی

ولتاژ تغذیه: ۲۸۰٪ ولت متناوب چهار سیمه +۱۰٪ و -۲۰٪

فرکانس شبکه: ۵۰ هرتز + ۵ هرتز

تغلفات داخلی: ۲ وات

تاخیر در وصل: ۱ تا ۴۰ ثانیه - قابل تنظیم توسط دسته DELAY

عدم تقارن فازها: ۳۰۰ تا ۳۶۰ ولت - قابل تنظیم توسط دسته ASY.V

IP20: دستگاه

دمای کاری: -۲۰ تا +۵۰ درجه سانتیگراد

روطوبت کاری: ۱۵٪ تا ۸۵٪

کلاس عایقی: II

رله خروجی: یک کناتک C/O

جریان کناتک: ۶ آمپر، متناوب ۲۲۰ ولت

عمر رله: الکتریکال ۱۰۰/۰۰۰ بار قطع و وصل



مکانیکال ۱۰۰/۰۰۰ بار قطع و وصل



ASN

## کنترل فاز

### طرح کتابی



- حفاظت الکترو موتورها در مقابل اختلالات شبکه
- تشخیص تغییر توالی فاز
- تشخیص قطع یک فاز
- تشخیص عدم تقارن و لتاژ سه فاز
- تشخیص کاهش ولتاژ شبکه
- قطع سریع در صورت بروز خطا
- قابلیت انتخاب زمان وصل پس از رفع خطا
- دارای سیگنال‌های نمایشگر خطاهای مختلف و حالت عادی
- شوک ناشی از قطع و وصل متواالی برقرار

#### ۷ اصول کار

پس از وصل نول به ترمینال MP و فازها به ترمینال‌های T, S, R دستگاه شروع به کار می‌کند.

در صورتیکه اشکالی (مانند افت و لتاژ، قطع یک فاز و یا جابجایی فازها) در شبکه سه فاز پدید آید، سیگنال خطای مربوطه روشن شده و همزمان با خاموش شدن سیگنال خروجی،

رله داخلی نیز قطع می‌شود (اتصال داخلی ترمینال ۱۵ به ۱۶ وصل می‌شود).

هر بار پس از برطرف شدن خطا، دستگاه زمان‌سنجی را آغاز می‌کند. پس از اتمام زمان انتخاب شده (DELAY) سیگنال OUT روشن شده و رله داخلی دستگاه وصل می‌شود.

(اتصال داخلی ترمینال ۱۵ به ۱۶ وصل می‌شود).

توضیح: در صورتیکه هنگام شروع به کار دستگاه خطایی در شبکه سه فاز باشد، سیگنال مربوطه روشن مانده و رله داخلی وصل نمی‌شود.

#### ۸ سیگنال‌های دستگاه

OUT: در صورتیکه ولتاژ عادی باشد و رله خروجی وصل باشد روشن می‌شود.

SEQU: در صورتیکه ترتیب فازهای شبکه عوض شود روشن می‌شود.

VOLT: در صورتیکه ولتاژ سه فاز به کمتر از ۳۰۰ ولت کاهش یابد، روشن می‌شود.

ASY.V: هنگامیکه شبکه دو فاز شده و یا عدم تقارن بین ولتاژ فازها از حد تنظیم شده (توسط دسته V) بیشتر شود، روشن می‌گردد.

#### ۹ نصب و راه اندازی

سه فاز و نول به ترمینال‌های R, S, T و MP رله کنترل فاز وصل می‌شوند.

ترمینال‌های ۱۵ و ۱۶ مانند شستی استوب در مدار سری می‌شوند.

■ توضیح: کناتک بی‌متال یارله کنترل باربرنا مدل OLM (در صورت وجود) با شستی استوب سری می‌شود.

در صورتیکه پس از نصب دستگاه، سیگنال SEQU (توالی فاز) روشن بود، بایستی جای دو فاز روی ترمینال‌های R, S باشد.

با پیش آمدن هریک از خطاهای مذکور رله داخلی سریعاً قطع می‌شود و پس از برطرف شدن خطا، رله پس از مدت زمانی که توسط دسته DELAY تنظیم می‌شود وصل می‌گردد.

تشخیص عدم تقارن بین ولتاژهای سه فاز توسط دسته ASY.V تنظیم می‌شود.

بطور معمول تنظیم حساسیت روی ۱۰٪ ولت مناسب است.

#### ۱۰ هشدار

توجه داشته باشید که رله کنترل فاز مستقیماً سه فاز را قطع و وصل نمی‌کند، بلکه به کناتک‌فرمان قطع و وصل می‌دهد.

وقت شود که نول تابلو دقیقاً به نول شبکه وصل شده باشد.

#### ۱۱ مشخصات فنی

ولتاژ تغذیه: ۲۸۰٪ ولت متناوب چهار سیمه +۱۰٪ و -۲۰٪

فرکانس شبکه: ۵۰ هرتز + ۵ هرتز

تغلفات داخلی: ۲ وات

تاخیر در وصل: ۰/۵ تا ۴۰ ثانیه - قابل تنظیم توسط دسته DELAY

عدم تقارن فازها: ۵ تا ۲۰ درصد - قابل تنظیم توسط دسته ASY.V

IP20: دستگاه

دمای کاری: -۲۰ تا +۵۰ درجه سانتیگراد

روطوبت کاری: ۱۵٪ تا ۸۵٪

کلاس عایقی: II

رله خروجی: یک کناتک C/O

جریان کناتک: ۶ آمپر، متناوب ۲۲۰ ولت

عمر رله: الکتریکال ۱۰۰/۰۰۰ بار قطع و وصل

مکانیکال ۱۰۰/۰۰۰ بار قطع و وصل



ASN

## کنترل فاز

### CE 1218

ترمینال‌های ۱۵ و ۱۶ مانند شستی استوب در مدار سری می‌شوند.

■ توضیح: در صورتیکه هنگام شروع به کار دستگاه خطایی در شبکه سه فاز باشد، سیگنال مربوطه روشن مانده و رله داخلی وصل نمی‌شود.

در صورتیکه ولتاژ سه فاز به کمتر از ۳۰۰ ولت کاهش یابد، روشن می‌شود.

با پیش آمدن هریک از خطاهای مذکور رله داخلی سریعاً قطع می‌شود و پس از برطرف شدن خطا، رله پس از مدت زمانی که توسط دسته DELAY تنظیم می‌شود وصل می‌گردد.

تشخیص عدم تقارن بین ولتاژهای سه فاز توسط دسته ASY.V تنظیم می‌شود.

بطور معمول تنظیم حساسیت روی ۱۰٪ ولت مناسب است.

#### ۱۰ هشدار

توجه داشته باشید که رله کنترل فاز مستقیماً سه فاز را قطع و وصل نمی‌کند، بلکه به کناتک‌فرمان قطع و وصل می‌دهد.

وقت شود که نول تابلو دقیقاً به نول شبکه وصل شده باشد.

#### ۱۱ مشخصات فنی

ولتاژ تغذیه: ۲۸۰٪ ولت متناوب چهار سیمه +۱۰٪ و -۲۰٪

فرکانس شبکه: ۵۰ هرتز + ۵ هرتز

تغلفات داخلی: ۲ وات

تاخیر در وصل: ۰/۵ تا ۴۰ ثانیه - قابل تنظیم توسط دسته DELAY

عدم تقارن فازها: ۵ تا ۲۰ درصد - قابل تنظیم توسط دسته ASY.V

IP20: دستگاه

دمای کاری: -۲۰ تا +۵۰ درجه سانتیگراد

روطوبت کاری: ۱۵٪ تا ۸۵٪

کلاس عایقی: II

رله خروجی: یک کناتک C/O

جریان

- محافظت موتور در برابر اختلالات شبکه
- تشخیص تغییر توالی فاز
- تشخیص کاهش ولتاژ شبکه
- تشخیص افزایش ولتاژ شبکه
- تشخیص قطع یک فاز
- قابلیت تنظیم زمان وصل پس از رفع خطا
- قابلیت تنظیم کاهش ولتاژ سه فاز
- قابلیت تنظیم عدم تقارن و لتاژ سه فاز
- قطع سریع در هنگام بروز خطا
- دارای ۶ سیگنال نمایشگر
- PWR: تذبذب ورودی
- OUT: وصل خروجی (قابل تنظیم از ۵ تا ۴۰ ثانیه)
- SEQU.: عدم توالی فاز
- U.V: کاهش ولتاژ (قابل تنظیم از ۵ تا ۲۰ درصد)
- O.V: افزایش ولتاژ (بیشتر از ۴۰ ولت)
- ASY.V: تقارن و لتاژ (قابل تنظیم از ۵ تا ۲۰ درصد)



TPR

## اصول کار

پس از وصل شدن سه فاز و نول به ترمینال‌های R, S, T و MP سیگنال PWR روشن شده و دستگاه شروع به کار می‌کند. این دستگاه به منظور حفاظت موتورهای سه فاز در برابر جابجایی فازها، کاهش ولتاژ شبکه، افزایش ولتاژ شبکه، قطع فاز و عدم تقارن و لتاژ سه فاز طراحی شده است. در این دستگاه کاهش ولتاژ شبکه از ۵٪ تا ۲۰٪ قابل تنظیم است.

## نصب و راه اندازی

نول به ترمینال MP و فازها به ترمینال‌های R, S, T وصل شوند.  
**نحوه:** وقت شود که نول تابلو دقیقاً به نول شبکه وصل شده باشد.  
 ترمینال‌های ۱۵ و ۱۸ مانند شستی استرپ با بین کنکتور سری شوند.  
 با اتصال برق شبکه، سیگنال PWR روشن شده و دستگاه شروع به کار می‌کند.  
 پس از اتمام زمان تنظیم توسط دسته DELAY سیگنال OUT روشن شده و رله داخلی دستگاه وصل می‌شود. (اتصال داخلی ترمینال ۱۵ به ۱۸ وصل می‌شود)  
**نحوه:** هر بار پس از رفع خطا، دستگاه زمان‌سنجی را آغاز می‌کند.  
 در صورتیکه اشکالی مانند جابجایی فازها، افزایش ولتاژ (بیشتر از ۴۰ ولت) از ۳۰ تا ۲۶ ولت و یا عدم تقارن و لتاژ (از ۳۰ تا ۳۶ ولت) در شبکه سه فاز پیدا آید، سیگنال خطای مربوطه روشن شده و همزمان سیگنال خروجی قطع می‌شود. (اتصال داخلی ترمینال ۱۵ به ۱۶ وصل می‌شود).  
 در صورتیکه هنگام شروع به کار دستگاه، خطای در شبکه سه فاز باشد، سیگنال مربوطه روشن مانده و رله داخلی وصل نمی‌شود.  
**نحوه:** در صورتیکه پس از راه اندازی دستگاه، سیگنال SEQU. روشن باشد، برای خاموش شدن سیگنال پایستی جای دو فاز روی دستگاه جا به جا گردد.

## مشخصات فنی



- ولتاژ شبکه: ۲۸۰ ولت سه فاز چهار سیمه + %۱۰
- فرکانس شبکه: ۵۰ هرتز + ۵ هرتز
- تلفات داخلی: حدود ۲ وات
- تأخیر در وصل: ۰/۵ تا ۴۰ ثانیه-قابل تنظیم توسط دسته V
- افت ولتاژ سه فاز: از ۳۰ تا ۳۶ ولت- قابل تنظیم توسط دسته V
- عدم تقارن فازها: از ۳۰ تا ۳۶ ولت- قابل تنظیم توسط دسته V

## مشخصات رله خروجی

- رله خروجی: یک کنکت C/O
- جریان کنکت: ۶ آمپر متداول ۲۲۰ ولت
- آمپر مستقیم ۲۸ ولت
- عمر رله: الکتریکال ۱۰۰/۰۰۰ بار قطع و وصل
- مکانیکال ۱/۰۰۰ بار قطع و وصل

## LED فاز ۶

با قابلیت تنظیم آندر ولتاژ



- محافظت موتور در برابر اختلالات شبکه
- تشخیص تغییر توالی فاز
- تشخیص کاهش ولتاژ شبکه
- تشخیص قطع یک فاز
- تشخیص عدم تقارن و لتاژ
- قابلیت تنظیم زمان وصل پس از رفع خطا
- قابلیت تنظیم کاهش ولتاژ هنگام بروز خطا
- قابلیت تنظیم عدم تقارن و لتاژ سه فاز
- دارای سیگنال‌های نمایشگر :
- OUT: وصل خروجی (قابل تنظیم از ۵ تا ۴۰ ثانیه)
- SEQU.: توالی فاز
- VOLT: کاهش ولتاژ (کمتر از ۳۰۰ ولت)
- ASY.V: عدم تقارن و لتاژ (قابل تنظیم از ۵ تا ۲۰ درصد)

## نصب و راه اندازی

این دستگاه بمنظور حفاظت موتورهای سه فاز در برابر کاهش بیش از حد ولتاژ شبکه، عدم تقارن و لتاژ سه فاز و یا قطع فاز و جابجایی فازها طراحی شده است.

در بسیاری از موارد عامل سوختن الکتروموتور اتصال ناقص کنکاکت‌های کنکاکت‌ور می‌باشد. در سیستمهای معمولی چنین خطایی قابل تشخیص نمی‌باشد ولی این دستگاه چنین قابلیت را نارد که با اتصال خروجی کنکاکت‌ور یا سرهای موتور به ترمینال‌های W, U, V در صورت قطع شدن فاز موتور، فرمان قطع داده شده و از کارکردن دو فاز موتور جلوگیری می‌شود.

با اتصال سه فاز اصلی و نول به ترمینال‌های R, T, S, R و MP در صورتیکه سه فاز شبکه متقابن باشند، ولتاژ در حد استاندارد و ترکیب فازها نیز صحیح باشند پس از تأخیر تنظیم شده توسط دسته DELAY OUT روشن می‌شود. رله عمل می‌کند، (کنکاکت ۱۵ به ۱۸ وصل می‌گردد) و سیگنال U, V, W متصول و هر سه فاز وصل باشند سیستم به کار عادی خود ادامه می‌دهد.

پس از وصل شدن کنکاکت‌ور قدرت، در صورتیکه سه فاز خروجی کنکاکت‌ور به ترمینال‌های باشند، باین فازهای شبکه عدم تقارن باشند (در صورتیکه خروجی کنکاکت‌ور دو فاز باشد، یا کلاً شبکه دو فاز شود، یا بین فازهای شبکه عدم تقارن باشند) (ASY.V) روشن می‌شود.

در صورت کاهش بیش از حد ولتاژ سه فاز شبکه (حدود ۲۰٪) نیز خروجی قطع شده سیگنال VOLT روشن می‌شود. در صورت جابجایی فازها سیگنال توالی فاز (SEQU.) روشن می‌شود.



در هر حال پس از رفع اختلال، تایمر دستگاه عمل کرده، پس از اتمام مدت زمان تنظیم شده توسط دسته DELAY خروجی وصل می‌شود.



SPR

## سوپر کنترل فاز

حفاظت بعد از کنکاکت‌ور



## مشخصات رله خروجی

- رله خروجی: یک کنکت C/O
- جریان کنکت: ۶ آمپر متداول ۲۲۰ ولت
- آمپر مستقیم ۲۸ ولت
- عمر رله: الکتریکال ۱۰۰/۰۰۰ بار قطع و وصل
- مکانیکال ۱/۰۰۰ بار قطع و وصل



- تشخیص تغییر توالی فاز
  - تشخیص قطع یک فاز
  - تشخیص عدم تقارن و لتاژ سه فاز
  - تشخیص کاهش و لتاژ شبکه
  - تشخیص افزایش و لتاژ شبکه
  - قابلیت انتخاب زمان پس از رفع خطا
  - دارای سیگنال‌های نمایشگر تغذیه
  - تقارن و لتاژ سه فاز، افت و لتاژ، افزایش

۲۰۱ اصول کار



کنترل فاز بدون نول

**مخصوص شیکہ سہ فاز سہ سیمه**




- حفاظت موتور در برابر اختلالات شبکه
  - تشخیص تغییر توالی فاز
  - تشخیص کاهش ولتاژ شبکه
  - تشخیص قطع یک فاز
  - تشخیص عدم تقارن ولتاژ
  - قابلیت تنظیم زمان وصل پس از رفع خطا
  - قابلیت تنظیم زمان قطع هنگام بروز خطا
  - قابلیت تنظیم عدم تقارن ولتاژ سه فاز
  - دارای سیگنال های نمایشگر :
  - OUT : وصل خروجی (قابل تنظیم از ۰/۵
  - SEQU. : توالی فاز
  - VOLT. : کاهش ولتاژ (کمتر از ۳۰۰ ولت)

۷ نصب و راه اندازی



- نول به ترمیتال MP و فازها به ترمیتال های R, S و T وصل شود.
- هشدار: دقت شود که نول تابلو دقیقاً به نول شبکه وصل شده باشد.
- ترمیتال های ۱۵ و ۱۸ مانند سستی استرپ با بوبین کنتاکتور سری شوند.
- با اتصال برق شبکه، دستگاه شروع به کار می کند.
- پس از اتمام زمان تنظیم شده توسط دسته OUT سیگنال ON روشن شده و رله داخلی دستگاه وصل می شود. (اتصال داخلی ترمیتال ۱۵ به ۱۸ وصل می شود)
- تنوک: هر بار پس از رفع خطا، دستگاه زمانسنجی را آغاز می کند.
- در صورتیکه اشکالی مانند جایگایی فازها، افت ولتاژ (کمتر از ۳۰۰ ولت)، قطع فاز و یا عدم تقارن ولتاژ (۵ تا ۲۰ درصد) در شبکه سه فاز پیدا آید، سیگنال خطای مربروطه روشن شده و پس از زمان تنظیم شده توسط دسته OFF سیگنال خروجی خاموش و رله قطع می شود. (اتصال داخلی ترمیتال ۱۵ به ۱۶ وصل می شود)
- هشدار: در صورتیکه پس از راه اندازی دستگاه سیگنال SEQUL روشن بود، بایستی جای دو قاز روی دستگاه عرض شود تا سیگنال فوق خاموش شود.

مشخصات فنی

- ولتاژ تغذیه: ۲۸۰ ولت سه فاز چهار سیمه  $\pm 1\%$
- فرکانس شبکه: ۵۰ هرتز  $\pm 5$  هرتز
- تنفیفات داخلی: حدود ۲ واحد
- تأخیر در وصل: ۰/۵ تا ۰.۵ ثانیه - قابل تنظیم توسط دسته Y
- تأخیر در قطع: ۰/۵ تا ۱ ثانیه - قابل تنظیم توسط دسته OFF DELAY
- عدم تقارن فازها: ۵ تا ۲۰ درصد - قابل تنظیم توسط دسته ASY
- IP دستگاه: IP۲۰



- مکانیکال ۱/۰۰۰ بار قطع و وصل





۲۰۱ اصول کار

یکنالهای ورودی (INPUT) و تأخیر (DELAY) روش می‌شوند.

- از گذشت زمان تأخیر تنظیم شده (توسط دسته **DELAY**)، رله عمل کرده و همزمان سیگنال تأخیر (DELAY) خاموش و سیگنال خروجی (OUT) روشن می‌گردد (کنتاکت ۱۵ به ۱۸ وصل می‌شود). صورتیکه ولتاژ شبکه بیش از ۲۴۸ ولت و یا کمتر از ۱۷۰ ولت باشد رله قطع، سیگنال خروجی (OUT) خاموش و سیگنال خطأ (FAULT) روشن می‌گردد (کنتاکت ۱۵ به ۱۶ وصل می‌شود). از بازگشت ولتاژ به حد مجاز سیگنال خطأ خاموش، و سیگنال **DELAY** روشن می‌شود و پس از پری شدن زمان تنظیم شده مجدد رله وصل خواهد شد.



۷ طریقه نصب

میتالهای A1 و A2 به فاز و نول شکن متصل می‌شوند. تاتاکتیک‌های رله نیز به صورت سری در مسیر تغذیه بار و یا بوبین کنتاکتور قرار می‌گیرند. نور مثال کنتاکت‌های ۱۵ و ۱۸ مانند شاسی STOP با بوبین کنتاکتور سری می‌شوند.

مشخصات فن

- **ولتاً تغذية:** ١٧٠ تاً ٢٥ ولت متناوب
  - **فركанс شبكة:** ٥ هرتز  $\pm$  هرتز
  - **تضالعات داخلية:** ٣ وات
  - **محمودة ولتاً:** ١٧٠ تاً ٢٤٨ ولت
  - **تأخير:** قابلاً لتنفسه لـ ١ تاً ٣ بدقائق تتسارع

مشخصات ر



۷ نصب و راه‌اندازی

- محفوظت در برابر کاهش ولتاژ شبکه
  - محفوظت در برابر افزایش ولتاژ شبکه
  - دارای تایمر ضربه‌گیر
  - دارای نمایشگر Segment 7 برای نمایش:

U = 220 ولتاژ شبکه

T = 240 تأخیر در وصل

دارای سیکنگل‌های:

**ON:** Fault (روشن) **BLINK:** Delay (بصورت چشمک زن)  
**GREEN:** نمایشگر وصل خروجی **OUT:** نمایشگر وصل خروجی

۲۰۱۷

ترمیتالهای MP به نول و PH به فاز شبکه وصل شوند.  
ترمیتالهای OUT به کولر گازی یا مصرف کننده تک فاز وصل شوند.


- با اتصال برق شبکه به ترمیتال‌های MP و PH دستگاه شروع به کار می‌کند. همزمان با وصل شدن برق شبکه ابتدا روی صفحه نمایشگر ولتاژ شبکه، سپس زمان تأخیر در وصل نمایش داده می‌شود. زمان تأخیر (۲۴۰ ثانیه) به صورت معکوس شروع به شمارش می‌کند و همزمان سیگنال قرمز رنگ چشمک (BLINK) می‌زند تا زمان به پایان برسد.

توجه: در صورتیکه ولتاژ کمتر یا بیشتر از حد مجاز باشد زمانسنجی آغاز نخواهد شد. پس از اتمام زمان، ولتاژ شبکه روی نمایشگر ششان داده شده، خروجی برقدار و سیگنال OUT روشن می‌شود. در صورتیکه ولتاژ بیشتر یا کمتر از حد مجاز باشد، خروجی قطع، سیگنال OUT خاموش شده و سیگنال فرمز روشن (ON) می‌شود.

در صورتیکه ولتاژ شبکه به وضعیت عادی برگردید مراحل فوق تکرار می‌گردد.

۷ مشخصات فنی

- ولتاژ شبکه: ۱۷۰ تا ۲۵۰ ولت متناوب
  - فرکانس شبکه: ۵۰ هرتز + ۵ هرتز
  - تفاوتات داخلی: حدود ۲ واحد
  - خطای کاهش ولتاژ: ۱۷۵ الی ۱۸۰ ولت متناوب
  - خطای اضافه ولتاژ: ۲۵۰ الی ۲۵۵ ولت متناوب
  - تأخیر در وصل: ۲۴۰ تا ۲۶۰ ثانیه
  - IP مستگاه: ۲۰۰
  - دمای کاری: -۲۰ تا +۵۰ درجه سانتیگراد
  - رطوبت کاری: ۱۵٪ تا ۸۵٪
  - جریان خروجی: آمپر ۲۰
  - توان خروجی: ۵ کلرووات



**۲) حفاظت ولتاژ**

- تشخیص تغییر توالی فاز
- تشخیص افزایش ولتاژ شبکه
- تشخیص کاهش ولتاژ شبکه
- تشخیص قطع بک فاز
- قابلیت تنظیم عدم تقارن ولتاژ سه فاز
- قطع سریع در هنگام بروز خطا

**۳) حفاظت جریان**

- جایگزین بی مثال
- قابلیت تنظیم جریان
- قابلیت تنظیم زمان قطع
- دارای دو عملکرد قفل شونده و اتوماتیک

**۴) قابلیت‌های ویژه**


- قابلیت تنظیم زمان وصل پس از رفع خطا
- محافظت موتور در برابر اختلالات شبکه




MMP

**کنترل فاز+کنترل بار****۵) نصب و راهاندازی**

نول به ترمینال MP و فازها به ترمینال‌های R, S, T وصل شوند.  
ترمینال‌های ۱۵ و ۱۸ مانند شستی استrop با بوبین کنکاتور سری شوند.

**۶) مشخصات رله خروجی**

- ولتاژ تغذیه: ۳۸۰ ولت متناوب ۴۰۰% C/O
- رله خروجی: یک کنتاکت C/O
- فرکانس شبکه: ۵۰ هرتز
- جریان کنتاکت: ۶ آمپر متناوب ۲۲۰ ولت
- تلفات داخلی: حدود ۳ وات
- تأخیر در وصل: ۰/۵ تا ۲۰ ثانیه
- تأخیر در قطع اضافه جریان: ۰/۵ تا ۲۰ ثانیه
- عمر رله: الکتریکال ۱۰۰/۰۰۰ بار قطع و وصل
- رنج جریانی: ۱۰/۵ تا ۲۰ آمپر
- IP دستگاه: ۲۰
- دمای کاری: -۲۰ تا +۵۰ درجه سانتیگراد
- رطوبت کاری: ۱۵٪ تا ۸۵٪



- جایگزین بی مثال
- مدار الکترونیکی با عمر بسیار زیاد
- دقیق و مطمئن در تمامی شرایط
- عدم واپسگشتی به دمای محیط
- بدون استهلاک مکانیکی
- دارای رنج‌های متنوع جریانی ۱-۵، ۴-۱۰، ۶-۲۰، ۲۴-۶۰، ۱۲-۳۰ آمپر
- قابلیت تنظیم زمان تأخیر در قطع توسط دسته DELAY
- قابلیت تنظیم جریان توسط دسته AMPERS
- دارای دو حالت عملکرد قفل شونده و اتوماتیک (توسط ترمینال‌های K1 و K2)
- دارای دو سیگنال نمایشگر
- FAULT: حالت خطا
- OUT: وصل خروجی




OLM

**۷) اصول کار**

رله کنترل بار برنا جهت محافظت دستگاه‌های سه فاز (یا تک فاز) در برابر اضافه جریان طراحی شده است و جایگزین بسیار مطمئن درای بی مثال می‌باشد.

**۸) عملکرد دستگاه**


- ترمینال‌های A1 و A2 به برق شبکه متصل گردد.
- ترمینال‌های ۱۵ و ۱۸ با بوبین کنکاتور سری شوند.
- سیم‌های جریان از داخل لولهای دستگاه عبور نمایند.
- با اتصال برق شبکه به ترمینال‌های A1 و A2 سیگنال OUT روشن، ترمینال ۱۵ به ۱۸ متصل شده و دستگاه آماده حفاظت می‌باشد.
- با زدن دکمه START در مدار فرمان، سیستم راهاندازی می‌شود.
- در صورتی که جریان راهاندازی موتور بیش از حد تنظیمی توسط دسته AMPERS باشد سیگنال FAULT روشن شده و پس از راهاندازی خاموش می‌گردد.
- تذکر: باید توجه داشت که مدت زمان راهاندازی باید توسط دسته DELAY تنظیم شود، تا در زمان راهاندازی خروجی قطع نکردد.
- در هنگام کار اگر خطای پیدا شده سیگنال OUT خاموش و رله داخلی دستگاه قطع می‌گردد.
- در صورتیکه جریان راهاندازی موتور بیش از حد تنظیمی توسط دسته DELAY سیگنال FAULT روشن شده و پس از اتمام زمان تنظیمی توسط دسته OFF قطع نمی‌گردد.
- هنگامیکه ترمینال‌های K1 و K2 به هم متصل نباشند، پس از برش دیدن خطای دستگاه باید به وسیله دکمه RESET راهاندازی شود.
- در صورتیکه ترمینال‌های K1 و K2 به هم متصل باشند، پس از برش دیدن خطای دستگاه باید ۵ ثانیه دستگاه به صورت اتوماتیک راهاندازی می‌شود.

**۹) مشخصات فنی**

- ولتاژ تغذیه: ۲۲۰ ولت متناوب ۱۰٪
- فرکانس شبکه: ۵۰ هرتز ۵ هرتز
- تلفات داخلی: حدود ۳ وات
- تأخیر در قطع: ۱ تا ۲۰ ثانیه قابل تنظیم توسط دسته DELAY
- تأخیر در وصل: پس از رفع خطا حدود ۵ ثانیه
- محدوده جریان: ۱ تا ۵، ۴ تا ۱۰، ۶ تا ۱۵، ۱۲ تا ۲۴، ۲۰ تا ۳۰ آمپر، قابل تنظیم توسط دسته AMPERS

**۱۰) مشخصات رله خروجی**

- رله خروجی: یک کنتاکت C/O ۲۰۰ ولت
- جریان کنتاکت: ۶ آمپر متناوب ۲۸ ولت
- عمر رله: الکتریکال ۱۰۰/۰۰۰ بار قطع و وصل
- مکانیکال ۱۰۰/۰۰۰ بار قطع و وصل





- آشکار ساز خطای اتصال به زمین
- ابزارهای از شبکه فشار قوی
- با قطر داخلی ۸، ۱۵ و ۲۸ سانتیمتر
- قابل استفاده برای رله‌های ارت فالت (رنج آمپر) و رله‌های ارت لیکیج (رنج میلی آمپر)
- قابل تطبیق با انواع مختلف رله‌های ارت لیکیج و ارت فالت خارجی

## ۲ اصول کار این دستگاه

این CT کور بالانس بر اساس جمع برداری جریان‌های عبوری از داخل دستگاه عمل می‌نماید. اگر جمع برداری جریان‌های عبوری صفر باشد ولتاژ خروجی CT کور بالانس صفر خواهد بود. ولی در صورتی که جمع برداری جریان‌ها صفر نباشد متناسب با جریان نشتی، در CT کور بالانس ولتاژ خواهیم داشت. مقدار این ولتاژ متناسب با جریان نشتی می‌باشد. ۱۰۰ mV/A و خطی تا ۱۰۰ آمپر با اعمال این ولتاژ به دستگاه ارت فالت یا ارت لیکیج بر اساس تنظیمات دستگاه فرمان قطع یا وصل را اعمال می‌نماید.

## ۳ طریقه نصب و راه اندازی



کلی سیمه‌های مصرف کننده از داخل CT عبور نمایند. ترمیتال‌های خروجی CT به ترمیتال‌های CT رله ارت فالت یا رله ارت لیکیج وصل شوند. با راه اندازی دستگاه ارت فالت در صورتیکه خطای نشتی پیدا آید متناسب با جریان نشتی ولتاژی به دستگاه رله ارت فالت اعمال می‌کند که در صورتیکه جریان نشتی از حد تنظیم شده بیشتر باشد، رله فرمان قطع می‌دهد.

## ۴ مشخصات فنی

- کلاس دقیق: ۱/۵
- مدل دستگاه: A1/A2
- نسبت ولتاژ خروجی به جریان نشتی: نسبت ولتاژ خروجی به جریان نشتی ۱۰۰ mV/A و خطی تا ۱۰۰ آمپر
- قطر داخلی: در سه سایز ۸، ۱۵، و ۲۸ سانتیمتر
- IP دستگاه: IP20
- دمای کاری: -۲۰ تا +۵۰ درجه سانتیگراد
- رطوبت کاری: ۱۵٪ تا ۸۵٪

## کور بالانس CT

### مخصوص دستگاه ارت فالت



Title	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)	F(mm)	G(mm)
CT8	80	150	121	80	56	125	40
CT15	142	217	180	100	76	193	60
CT28	285	355	305	100	75	330	60

- تشخیص خطای نشتی به زمین
- حذف تأثیر هارمونیک سوم
- روش آشکارسازی Core balance
- تشخیص جریان نشتی در کابل‌های زیر زمینی، سیم‌بیج الکتروموتورها و تابلوهای برق
- تنظیم محدوده جریان نشتی قابل تنظیم از ۰-۲-۰ و ۰-۲۰ آمپر
- زمان تأخیر در قطع رله قابل تنظیم از ۱ تا ۳۰ ثانیه
- دارای دو سیکتال PWR: نمایشگر تغذیه و رویدی
- FAULT: نمایشگر حالت خطا

## ۲ اصول کار

این رله به منظور حفاظت در برابر اتصال زمین طراحی شده است. اساساً وقتی که جریان شبکه در حالت تعادل باشد برآیند جریان‌های عبوری از سیم‌های پار در هر لحظه صفر می‌باشد. به طور مثال در شبکه تکفاز دو سیمه کل جریانی که از فاز به مصرف کننده می‌رسد از نول بر می‌گردد. همچنین در شبکه سه‌فاز سیمه‌یا چهار سیمه نیز چنین است و با بر متقاضی یا تا مقابله با هر حال جریان رفت و برگشتی در سیم‌ها برای خواهد بود. ولی هرگاه اتصال زمین پیدا آید مقداری از جریان رفت به زمین منتقل شده و از طریق سیم‌های شبکه باز نمی‌گردد. با توجه به اینکه کل سیم‌های برق مصرف کننده باید از داخل حلقه ترانس همراه دستگاه (ترانس جریان کور بالانس) عبور نماید. این نشت جریان آشکار شده هنگامی که ولتاژ تغذیه به ترمیتال‌های A1 و A2 و خروجی CT همراه دستگاه به ترمیتال‌های CT وصل شده باشد و جریان نشتی در حد مجاز باشد. رله داخلی دستگاه وصل (اتصال داخلی ترمیتال ۱۵ به ۱۸ برقرار است) سیکتال PWR روشن و سیکتال FAULT خاموش خواهد بود.

در صورتیکه جریان نشتی زمین از حد تنظیم شده توسط دسته سیکتال FAULT روشن نشنجی را آغاز کرده و پس از اتمام زمان تنظیم شده توسط دسته سیکتال FAULT روشن شده و رله داخلی دستگاه قطع می‌گردد (اتصال داخلی ترمیتال ۱۵ به ۱۶ وصل می‌شود). در صورتیکه در طی مدت زمان تنظیمی، جریان نشتی زمین به حد مجاز کاهش یابد، رله بدون تغییر می‌ماند. پس از روشن شدن سیکتال FAULT، در صورتیکه جریان نشتی زمین به حد مجاز کاهش یابد سیکتال FAULT خاموش شده و رله داخلی دستگاه وصل می‌شود (اتصال داخلی ترمیتال ۱۵ به ۱۸ می‌شود). در صورتیکه ترمیتال‌های L به هم متصل نباشند، پس از هر بار خطا و برطرف شدن آن دستگاه به صورت اتوماتیک راه اندازی می‌شود. در صورتیکه ترمیتال‌های L به هم وصل شوند، پس از هر بار خطا و برطرف شدن آن دستگاه باید به وسیله شستی RESET راه اندازی مجدد شود.

## ۳ طریقه نصب و تنظیمات

ولتاژ تغذیه به ترمیتال‌های A1 و A2 وصل شود. سیم‌های مصرف کننده از داخل CT همراه دستگاه عبور نماید. خروجی CT را می‌بایست به ترمیتال‌های CT رله ارت فالت متصل نمود. ترمیتال‌های ۱۵، ۱۶ و ۱۸ سرمه‌ای کنتاکت رله داخلی دستگاه می‌باشد. که بر حسب نیاز به صورت سری در مدار فرمان قرار می‌گیرند. به طور مثال برای فعل کردن یک آثیر یا قطع کردن فرمان کنتاکتور اصلی. توسط دسته جریان نشتی (AMPERS) حدی که جریان نشتی نباید از آن بیشتر شود، تعیین می‌گردد. توسط دسته تنظیم تأخیر (DELAY) مدت زمان تأخیر در قطع رله داخلی دستگاه تعیین می‌شود. این زمان از ۱ تا ۲۰ ثانیه قابل تنظیم می‌باشد.

## ۴ مشخصات فنی



- ولتاژ تغذیه: ۰-۲۰۰ ولت متناوب ± ۱۰٪
- فرکانس شبکه: ۵۰ هertz ± ۵ هertz
- تلفات داخلی: حدود ۲ وات
- حد جریان نشتی: ۰-۰-۲۰ و ۰-۰-۲۰ آمپر قابل تنظیم توسط دسته DELAY
- تأخیر در قطع: ۱ تا ۳۰ ثانیه، قابل تنظیم توسط دسته IP20
- IP دستگاه: IP20
- دمای کاری: -۲۰ تا +۵۰ درجه سانتیگراد
- رطوبت کاری: ۱۵٪ تا ۸۵٪

## ۵ مشخصات رله خروجی

- رله خروجی: یک کنتاکت C/O
- جریان کنتاکت: ۶ آمپر متناوب ۲۲۰ ولت ۶ آمپر مستقیم ۲۸ ولت
- عمر رله: الکتریکال ۱۰۰/۰۰۰ بار قطع و وصل مکانیکال ۱۰۰/۰۰۰ بار قطع و وصل



## ارت فالت



- کنترل پمپها
- حفاظت پمپهای شناور در برابر کار کردن خشک (بدون آب)
- جلوگیری از سر ریز شدن مخازن
- پر کردن اتوماتیک مخازن
- تشخیص قابلیت هدایت مایعات

### ۲۰ اصول کار

این دستگاه برای کنترل سطح مایعات که هادی برق می‌باشد بکار می‌رود، مایعاتی از قبیل آب، فاضلاب محلول‌های قلایی یا اسیدی و یا هر مایعی که در آن آب وجود داشته باشد. اساس کار این دستگاه بر اندازه‌گیری مقاومت الکتریکی می‌باشد که در صورت وجود یا عدم وجود مایع هادی بین الکترودهای متصل به دستگاه، مقاومت مسیر تغییر کرده و دستگاه عمل می‌کند.

### ۲۱ طریقه نصب

- دستگاه فلوتر الکترونیکی معمولاً به دو صورت زیر نصب می‌شود:
- ۱. کنترل سطح آب در مخازن
- به این منظور حداقل دو الکترود مورد نیاز است که یکی برای سنجش پایین‌ترین سطح

(الکترود متصل به ترمینال A) و دیگری برای سنجش بالاترین سطح مطلوب (الکترود متصل به ترمینال H) مورد استفاده قرار می‌گیرد. در صورتی که بدنه مخزن هادی باشد، کافی است که ترمینال مشترک (C) به بدنه مخزن متصل شود و در غیر این صورت (در مخازن پلاستیکی و غیر هادی) الکترود سوم نیز مورد نیاز است که در کف مخزن قرار می‌گیرد (این الکترود به ترمینال C وصل می‌شود). باتابراین در صورتیکه مخزن خالی باشد، دستگاه به پمپ فرمان روشن شدن می‌دهد تا آب وارد مخزن شود. با رسیدن سطح آب به الکترود H، دستگاه فرمان قطع می‌دهد و پمپ خاموش می‌شود. پس از مصرف آب، با رسیدن سطح آب به زیر الکترود A، مجددآی پمپ روشن می‌گردد. در این حالت ترمینال‌های ۱۵ و ۱۶ کن tact کرله مشابه شستی استوپ با بین کنتاکتور قدرت سری می‌شوند.

۲. حفاظت پمپ در برابر کار کردن خشک

به این منظور نیز اغلب نیاز به دو الکترود می‌باشد. مشابه حالت قبل، الکترود متصل به ترمینال H در بالاترین سطح آب مورد قبول و الکترود متصل به ترمینال A در پایین‌ترین سطح آب مجاز قرار می‌گیرد و اتصال مشترک متصل به ترمینال C نیز به لوله آب چاه و یا بدنه مخزن متصل می‌شود. در این حالت ترمینال‌های ۱۵ و ۱۶ کن tact کرله، مشابه شستی استوپ با بین کنتاکتور قدرت سری می‌شوند. به این ترتیب وقتی آب به الکترود H رسیده باشد دستگاه به پمپ فرمان روشن شدن می‌دهد، وقتی سطح آب از الکترود A پایین‌تر رفت دستگاه فرمان قطع می‌دهد و پمپ خاموش می‌شود.

در هر حال ترمینال‌های A۱ و A۲ به فاز و نول وصل می‌شوند که با وصل شدن تغذیه دستگاه، کار سنجش و کنترل آغاز می‌شود.

وقتی دستگاه خاموش باشد و یا رله قطع باشد، ترمینال ۱۵ به ۱۶ ارتباط دارد و به هنگام روشن بودن دستگاه و وصل کردن رله (در این حالت سیکنال OUT روشن می‌شود)، ترمینال ۱۵ به ۱۸ مرتبط می‌شود. توصیه می‌شود طول سیم متصل به الکترودها، به اندازه‌ای باشد که در مخازن، الکترود A در حدود ۳۰ سانتی‌متری کف و الکترود H در حدود ۴۰ سانتی‌متری زیر سقف مخزن واقع شود، و در چاه آب الکترود A در حدود یک‌مترا بالای پمپ و الکترود H در چهار‌مترا بالای پمپ واقع شوند.

### ۲۲ تنظیم حساسیت

حساسیت دستگاه با دسته SENSITIVITY موجود روی دستگاه قابل تنظیم است. برای آب‌های معمولی و محلول‌ها، بهتر است حساسیت روی حداقل باشد، ولی برای مایعات با هدایت الکتریکی کم مثل آب مقطر می‌توان حساسیت را زیاد کرد. در موادی که فاصله چاه یا مخزن تا محل نصب دستگاه زیاد باشد و طول سیمهای ارتباطی الکترودها به دستگاه زیادتر از حد معمولی کرده، باید حساسیت بیشتر شود.

### ۲۳ الکترود نک سیمه




این الکترود از جنس برنج و ضد زنگ بوده و برای تشخیص سطح مایعات بکار می‌رود که دارای یک غلاف پلاستیکی می‌باشد تا فاصله الکترود را از جداره مخازن و یا لوله چاه حفظ نماید. توصیه می‌شود برای اتصال الکترودها به دستگاه از سیم افشار نفره ۱/۵ با عایق مناسب استفاده شود.

### ۲۴ مشخصات فنی

- ولتاژ الکترود: حداقل ۲۰ ولت متداول، اینولت
- IP دستگاه: IP20
- ولتاژ تغذیه: ۲۲۰ ولت متداول
- دمای کاری: -۲۰ تا +۵۰ درجه سانتیگراد
- فرکانس شبکه: ۵۰ هرتز ± ۵ هرتز
- رطوبت کاری: ۱۵٪ تا ۸۵٪
- تلفات داخلی: ۳ وات
- حساسیت: ۱ تا ۱۰ کیلو اهم، قابل تنظیم با دسته SENSITIVITY
- طول مجاز کابل الکترود: ۳۰۰ متر
- ۶ آمپر ۲۸ ولت مستقیم



## کنترل سطح مایعات فلوتر الکترونیکی



- تشخیص خطای اتصال مثبت باتری به زمین
- تشخیص خطای اتصال منفی باتری به زمین
- دارای دو رله مجزا برای خطاهای فوق
- دارای دو سیکنال فمایشگر
- اتصال مثبت باتری به زمین B
- اتصال منفی باتری به زمین B



### ۲۵ اصول کار

این دستگاه به منظور حفاظت در برابر اتصال زمین طراحی شده است. هنگامی که ولتاژ تغذیه به ترمینال‌های B+ و B- وارت یا بدنی به ترمینال ۱۵ به ۱۸ و ۲۵ به ۲۸ بر قرار می‌باشد (اتصال داخلی ترمینال ۱۵ به ۱۸ و ۲۵ به ۲۸) و سیکنال‌های داخلی دستگاه وصل (اتصال مثبت باتری به زمین) می‌باشد. رله P.E وصل شده باشد، رله P.E وارت یا بدنی به ترمینال ۱۵ به ۱۸ و ۲۵ به ۲۸ بر قرار می‌باشد (اتصال داخلی ترمینال ۱۵ به ۱۸ و ۲۵ به ۲۸) و سیکنال‌های خطا خاموش خواهد بود.

در صورتیکه مثبت باتری به زمین متصل شود، بلافاصله سیکنال B+ روشن شده و رله داخلی مربوط به خطای منفی باتری قطع می‌شود (اتصال داخلی ترمینال ۱۵ و ۱۶ وصل می‌شود). در صورتیکه منفی باتری به زمین متصل شود، بلافاصله سیکنال B- روشن شده و رله داخلی مربوط به خطای مثبت باتری قطع می‌شود (اتصال داخلی ترمینال ۲۵ به ۲۶ وصل می‌شود).

پس از روشن شدن سیکنال‌های B+ یا B- در صورتیکه اتصال زمین برطرف شود سیکنال مربوطه خاموش شده و رله به حالت اولیه بر می‌گردد.

### ۲۶ نصب و راه اندازی

- سیم مثبت باتری به ترمینال B+ و سیم منفی باتری به ترمینال B- وصل شود.
- سیم ارت یا بدنی به ترمینال P.E وصل شود.
- ترمینال‌های ۱۵، ۱۶ و ۲۵ مربوط به خطای مثبت باتری و ترمینال‌های ۲۶، ۲۵ و ۲۸ مربوط به خطای منفی باتری، سرهای کن tact دستگاه می‌باشند، که بر حسب نیاز به صورت سری در مدار فرمان قرار می‌گیرند.
- به طور مثال برای قعال کردن آریزیر یا قطع و وصل کردن فرمان کن tactور اصلی.

### ۲۷ مشخصات فنی

- ولتاژ تغذیه: ۲۲۰، ۲۴۰ یا ۱۱۰ ولت مستقیم (DC)
- IP دستگاه: IP20

• دمای کاری: -۲۰ تا +۵۰ درجه سانتیگراد

• رطوبت کاری: ۱۵٪ تا ۸۵٪



• رله خروجی: دو رله یک کن tact

• جریان کن tact: ۶ آمپر متناوب ۲۲۰ ولت

• ۶ آمپر مستقیم ۲۸ ولت

• عمر رله: الکتریکال ۱۰۰/۰۰۰ بار قطع و وصل

• مکانیکال ۱۰۰/۰۰۰ بار قطع و وصل







## ۲ اصول کار

هنگامی که ولتاژ تغذیه به ترمینال‌های A1 و A2 و جریان نمونه ورودی به ترمینال‌های K و A وصل شده باشد و جریان در حد مجاز باشد، رله داخلی دستگاه وصل خواهد بود (اتصال داخلی ترمینال ۱۵ به ۱۸ برقرار است) سیگنال PWR روشن و سیگنال FAULT خاموش خواهد بود.

در صورتی که جریان نمونه ورودی از حد تنظیم شده توسط دسته CURR کمتر باشد، دستگاه زمانسنجی را آغاز می‌کند و پس از اتمام زمان تنظیم شده توسط دسته DELAY سیگنال FAULT روشن شده و رله داخلی دستگاه قطع می‌گردد (اتصال داخلی ترمینال ۱۵ به ۱۶ وصل می‌گردد).

در صورتیکه در طی زمان تنظیمی فوق، جریان نمونه ورودی تا حد مجاز افزایش یابد، رله بدون تغییر باقی می‌ماند.

پس از روشن شدن سیگنال خطا، در صورتیکه جریان نمونه ورودی تا حد مجاز افزایش یابد، سیگنال FAULT خاموش شده و رله داخلی دستگاه وصل می‌شود (اتصال داخلی ترمینال ۱۵ به ۱۸ وصل می‌گردد).

در صورتیکه ترمینال‌های L از هم باز باشند، پس از هر بار خطا و برطرف شدن آن دستگاه بصورت اتوماتیک راه اندازی می‌شود.

در صورتیکه ترمینال‌های L به هم وصل شوند، پس از هر بار خطا و برطرف شدن آن دستگاه باید توسط شستی RESET راه اندازی مجدد شود.

## ۲ نصب و راه اندازی

ولتاژ تغذیه به ترمینال‌های A1 و A2 وصل شود.

جریان نمونه ورودی باید به ترمینال‌های K و L رله کاهش جریان وصل شوند.

ترمینال‌های ۱۵، ۱۶ و ۱۸ سرهای کنتاکت رله داخلی دستگاه می‌باشند که بر حسب نیاز در مدار فرمان قرار می‌گیرند.

بطور مثال برای فعال کردن بلک آثیر با قطع کردن فرمان کنتاکتور اصلی، توسط دسته تنظیم جریان CURR، حدی که جریان نمونه ورودی نباید از آن کمتر شود، تعیین می‌گردد.

این مقدار از ۵٪ تا ۱۰۰٪ تا حد جریان قابل تنظیم است.

توسط دسته تنظیم تایمر DELAY مدت زمان تأخیر در قطع رله داخلی دستگاه تعیین می‌شود. این زمان از ۱۵٪ تا ۱۰٪ ثانیه قابل تنظیم است.

## ۲ مشخصات فنی

ولتاژ تغذیه: ۲۲۰ ولت متناوب  $\pm 10\%$

فرکانس شبکه: ۵۰ هرتز  $\pm 5$  هرتز

تلفات داخلی: حدود ۳ وات

حد جریان: ۵ آمپر AC و برای جریان‌های بالاتر با استفاده از ترانس جریان

محبوده جریان: ۵٪ تا ۱۰۰٪ حد جریان، قابل تنظیم توسط دسته

CURR

تأخیر در قطع: ۰/۱۵ تا ۱۰ ثانیه، قابل تنظیم توسط دسته

DELAY

IP ۲۰ دستگاه:

دمای کاری: -۲۰ تا +۵۰ درجه سانتیگراد

روطوبت کاری: ۸۵٪ تا ۱۵٪

مشخصات رله خروجی


رله خروجی: یک کنتاکت C/O

جریان کنتاکت: ۶ آمپر متناوب ۲۲۰ ولت

۶ آمپر مستقیم ۲۸ ولت

عمر رله: الکتریکال ۱۰۰/۰۰۰ بار قطع و وصل

مکانیکال ۱/۰۰۰ بار قطع و وصل



- محافظت در برابر اضافه جریان
- قابل استفاده در مدارهای تک فاز یا DC
- تنظیم محدوده جریان قابل تنظیم از ۵٪ تا ۱۰۰٪ حد جریان
- زمان تأخیر در قطع رله قابل تنظیم از ۰/۱۵ تا ۱۰ ثانیه
- دارای دو سیگنال تبایشگر:

PWR  
FAULT

## ۲ اصول کار

هنگامی که ولتاژ تغذیه به ترمینال‌های A1 و A2 و جریان نمونه ورودی به ترمینال‌های K و L وصل شده باشد، رله داخلی دستگاه وصل خواهد بود (اتصال داخلی ترمینال ۱۵ به ۱۸ برقرار است) سیگنال PWR روشن و سیگنال FAULT خاموش خواهد بود.

در صورتی که جریان نمونه ورودی از حد تنظیم شده توسط دسته CURR کمتر باشد، دستگاه زمان سنجی را آغاز می‌کند و پس از اتمام زمان تنظیم شده توسط دسته DELAY سیگنال FAULT روشن شده و رله داخلی دستگاه قطع می‌گردد (اتصال داخلی ترمینال ۱۵ به ۱۶ وصل می‌گردد).

در صورتیکه در طی مدت زمان تنظیمی فوق، جریان نمونه ورودی تا حد مجاز کاهش یابد، رله بدون تغییر باقی می‌ماند.

پس از روشن شدن سیگنال خطا، در صورتیکه جریان نمونه ورودی تا حد مجاز کاهش یابد، سیگنال FAULT خاموش شده و رله داخلی دستگاه وصل می‌شود (اتصال داخلی ترمینال ۱۵ به ۱۸ وصل می‌گردد).

در صورتیکه ترمینال‌های L از هم باز باشند، پس از هر بار خطا و برطرف شدن آن دستگاه به صورت اتوماتیک راه اندازی می‌شود.

در صورتیکه ترمینال‌های L به هم وصل شوند، پس از هر بار خطا و برطرف شدن آن دستگاه باید توسط شستی RESET راه اندازی مجدد شود.

## ۲ نصب و راه اندازی

ولتاژ تغذیه به ترمینال‌های A1 و A2 وصل شود.

جریان نمونه ورودی باید به ترمینال‌های K و L رله کاهش جریان وصل شوند.

ترمینال‌های ۱۵، ۱۶ و ۱۸ سرهای کنتاکت رله داخلی دستگاه می‌باشند که بر حسب نیاز در مدار فرمان قرار می‌گیرند.

به طور مثال برای فعال کردن بلک آثیر با قطع کردن فرمان کنتاکتور اصلی، توسط دسته تنظیم جریان CURR، حدی که جریان نمونه ورودی نباید از آن کمتر شود، تعیین می‌گردد.

این مقدار از ۲۰٪ تا ۱۲۰٪ حد جریان قابل تنظیم است.

توسط دسته تنظیم تایمر DELAY مدت زمان تأخیر در قطع رله داخلی دستگاه تعیین می‌شود. این زمان از ۰/۱۵ تا ۱۰٪ ثانیه قابل تنظیم است.

## ۲ مشخصات فنی

ولتاژ تغذیه: ۲۲۰ ولت متناوب  $\pm 10\%$

فرکانس شبکه: ۵۰ هرتز  $\pm 5$  هرتز

تلفات داخلی: حدود ۲ وات

حد جریان: ۵ آمپر AC و برای جریان‌های بالاتر با استفاده از ترانس جریان

محبوده جریان: ۰/۲۰ تا ۱۲۰٪ حد جریان، قابل تنظیم توسط دسته

DELAY

IP ۲۰ دستگاه:

دمای کاری: -۲۰ تا +۵۰ درجه سانتیگراد

روطوبت کاری: ۸۵٪ تا ۱۵٪

## ۲ مشخصات رله خروجی

رله خروجی: یک کنتاکت C/O

جریان کنتاکت: ۶ آمپر متناوب ۲۲۰ ولت

۶ آمپر مستقیم ۲۸ ولت

عمر رله: الکتریکال ۱۰۰/۰۰۰ بار قطع و وصل

مکانیکال ۱/۰۰۰ بار قطع و وصل



## اور کارت

تشخیص اضافه جریان

- محافظت در برابر اضافه جریان
- قابل استفاده در مدارهای تک فاز یا DC
- تنظیم محدوده جریان قابل تنظیم از ۲۰٪ تا ۱۲۰٪ حد جریان
- زمان تأخیر در قطع رله قابل تنظیم از ۰/۱۵ تا ۱۰ ثانیه
- دارای دو سیگنال تبایشگر:

PWR  
FAULT

## ۲ اصول کار

هنگامی که ولتاژ تغذیه به ترمینال‌های A1 و A2 و جریان نمونه ورودی به ترمینال‌های K و L وصل شده باشد، رله داخلی دستگاه وصل خواهد بود (اتصال داخلی ترمینال ۱۵ به ۱۸ برقرار است) سیگنال PWR روشن و سیگنال FAULT خاموش خواهد بود.

در صورتی که جریان نمونه ورودی از حد تنظیم شده توسط دسته CURR کمتر باشد، دستگاه زمان سنجی را آغاز می‌کند و پس از اتمام زمان تنظیم شده توسط دسته DELAY سیگنال FAULT روشن شده و رله داخلی دستگاه قطع می‌گردد (اتصال داخلی ترمینال ۱۵ به ۱۶ وصل می‌گردد).

در صورتیکه در طی مدت زمان تنظیمی فوق، جریان نمونه ورودی تا حد مجاز کاهش یابد، رله بدون تغییر باقی می‌ماند.

پس از روشن شدن سیگنال خطا، در صورتیکه جریان نمونه ورودی تا حد مجاز کاهش یابد، سیگنال FAULT خاموش شده و رله داخلی دستگاه وصل می‌شود (اتصال داخلی ترمینال ۱۵ به ۱۸ وصل می‌گردد).

در صورتیکه ترمینال‌های L از هم باز باشند، پس از هر بار خطا و برطرف شدن آن دستگاه به صورت اتوماتیک راه اندازی می‌شود.

در صورتیکه ترمینال‌های L به هم وصل شوند، پس از هر بار خطا و برطرف شدن آن دستگاه باید توسط شستی RESET راه اندازی مجدد شود.

## ۲ نصب و راه اندازی

ولتاژ تغذیه به ترمینال‌های A1 و A2 وصل شود.

جریان نمونه ورودی باید به ترمینال‌های K و L رله کاهش جریان وصل شوند.

ترمینال‌های ۱۵، ۱۶ و ۱۸ سرهای کنتاکت رله داخلی دستگاه می‌باشند که بر حسب نیاز در مدار فرمان قرار می‌گیرند.

به طور مثال برای فعال کردن بلک آثیر با قطع کردن فرمان کنتاکتور اصلی، توسط دسته تنظیم جریان CURR، حدی که جریان نمونه ورودی نباید از آن کمتر شود، تعیین می‌گردد.

این مقدار از ۲۰٪ تا ۱۲۰٪ حد جریان قابل تنظیم است.

توسط دسته تنظیم تایمر DELAY مدت زمان تأخیر در قطع رله داخلی دستگاه تعیین می‌شود. این زمان از ۰/۱۵ تا ۱۰٪ ثانیه قابل تنظیم است.

## ۲ مشخصات فنی

ولتاژ تغذیه: ۲۲۰ ولت متناوب  $\pm 10\%$

فرکانس شبکه: ۵۰ هرتز  $\pm 5$  هرتز

تلفات داخلی: حدود ۲ وات

حد جریان: ۵ آمپر AC و برای جریان‌های بالاتر با استفاده از ترانس جریان

محبوده جریان: ۰/۲۰ تا ۱۲۰٪ حد جریان، قابل تنظیم توسط دسته

DELAY

IP ۲۰ دستگاه:

دمای کاری: -۲۰ تا +۵۰ درجه سانتیگراد

روطوبت کاری: ۸۵٪ تا ۱۵٪

